

HANSER

Inhaltsverzeichnis

Edgar Dietrich, Alfred Schulze

Statistische Verfahren zur Maschinen- und Prozessqualifikation

ISBN (Buch): 978-3-446-44055-5

ISBN (E-Book): 978-3-446-44024-1

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

<http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-44055-5>

sowie im Buchhandel.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zur 7. Auflage.....	v
1 Einleitung.....	1
1.1 Statistische Verfahren in der industriellen Produktion.....	1
1.2 Statistik als Basis qualitätsmethodischen Denkens und Handelns	2
1.2.1 Einleitung.....	3
1.2.2 Beginn	3
1.2.3 Vor-Moderne.....	4
1.2.4 Walter Shewhart.....	5
1.2.5 Wirtschaftlichkeit.....	7
1.2.6 Zweiter Weltkrieg.....	8
1.2.7 Stichproben	8
1.2.8 Von TESTA zur Deutschen Gesellschaft für Qualität.....	9
1.2.9 Denken in Wahrscheinlichkeiten	10
1.2.10 Herkunft der Ausgangsdaten.....	11
1.2.11 Statistische Arbeit.....	11
1.2.12 Auslegung durch den Leser.....	11
1.2.13 Abschluss	13
1.3 Anforderungen aus der Normung.....	13
1.4 Internationale Normung von Statistischen Verfahren.....	17
1.5 Eignungsnachweis von Messprozessen	19
1.6 Statistical Process Control	20
1.7 DoE – Design of Experiments	25
1.8 Six Sigma	27
1.8.1 Entwicklung der Methode Six Sigma	27
1.8.2 Was ist Six Sigma?.....	27
1.8.3 Die Projektphasen bei Six Sigma in der Produktion	31
1.8.4 Six Sigma in der Entwicklung	33
2 Grundlagen der technischen Statistik.....	35
2.1 Einführung.....	35
2.2 Grundmodell der technischen Statistik.....	36
2.3 Klassifizierung von Produktmerkmalen	37
2.3.1 Merkmalsarten.....	37
2.3.2 Erfassung von Merkmalswerten	40
2.4 Klassifizierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen.....	41
2.5 Definition des Vertrauensbereiches	45
2.6 Definition des Zufallsstreibereiches	47
2.7 Aufgabe der Wahrscheinlichkeitsfunktionen	48
2.8 Zusammenstellung der grundlegenden Verfahren.....	49

3 Ermittlung statistischer Kenngrößen	52
3.1 Tabellarische Darstellungen	52
3.2 Markante Kenngrößen einer Messwertreihe.....	56
3.3 Ergebnisdarstellung der Kennwerte.....	66
4 Markante Grafiken	72
4.1 Darstellung von Einzelwerten	72
4.2 Wertestrahl	81
4.3 Histogramm	82
4.4 Relative Summenhäufigkeit oder empirische Verteilungsfunktion.....	88
4.5 Prinzip des Wahrscheinlichkeitsnetzes.....	90
4.6 Darstellung von Wertpaaren	94
4.6.1 Matrix der X-Y-Plots	96
4.7 Darstellung von statistischen Kennwerten.....	98
4.8 Pareto-Analyse	100
4.9 Box-Plot	103
4.10 Übersicht Fähigkeitsindizes	106
4.11 Grafische und numerische Darstellung.....	112
4.12 Spezielle Toleranzbetrachtung	114
4.12.1 Überschreitungen der Toleranzgrenzen.....	114
4.12.2 Toleranzausnutzung.....	117
5 Wahrscheinlichkeitsverteilungen.....	119
5.1 Verteilungen für diskrete Zufallsvariablen.....	119
5.1.1 Hypergeometrische Verteilung.....	119
5.1.2 Binomialverteilung	122
5.1.3 Poisson-Verteilung	128
5.2 Verteilungen für kontinuierliche Zufallsvariablen	132
5.2.1 Normalverteilung	133
5.2.2 Mathematische Beschreibung der Normalverteilung	137
5.3 Verteilungen von Kenngrößen	144
5.3.1 t-Verteilung.....	144
5.3.2 χ^2 -Verteilung.....	146
5.3.3 F-Verteilung.....	148
5.4 Eingipflige unsymmetrische Verteilungen.....	150
5.4.1 Transformation	152
5.4.2 Logarithmische Normalverteilung.....	155
5.4.3 Betragsverteilung 1. Art.....	156
5.4.4 Betragsverteilung 2. Art (Rayleigh-Verteilung).....	158
5.4.5 Weibullverteilung.....	160
5.4.6 Pearson-Funktionen.....	161
5.4.7 Johnson-Transformationen	162

5.5	Mehrgipflige Verteilungen	164
5.5.1	Mischverteilung über Momentenmethode	164
5.5.2	Mischverteilung durch Überlagerung	165
5.6	Zweidimensionale Normalverteilung	166
5.7	Zufalls- und Vertrauensbereiche	168
5.7.1	Zufallsstrebereiche	168
5.7.2	Vertrauensbereiche	170
5.7.3	Vertrauensbereich für Fähigkeitskennwerte	172
6	Numerische Testverfahren	175
6.1	Beurteilungskriterien mittels grafischer Darstellungen	175
6.2	Beschreibung der numerischen Testverfahren	177
6.2.1	Hypothesenformulierung und Testauswahl	177
6.2.2	Prüfgröße	178
6.2.3	Irrtumswahrscheinlichkeit	179
6.2.4	Testentscheidung	180
6.2.5	Fehlerrisiken bei der Testentscheidung	184
6.2.6	Operationscharakteristik	186
6.2.7	Power ($1-\beta$)	187
6.2.8	Wichtige Einflüsse auf die Power von Testverfahren	188
6.2.9	Einseitige Testverfahren	191
6.2.10	Testplanung für den optimalen Stichprobenumfang	193
6.3	Test auf Zufälligkeit	194
6.4	Tests auf Trend	196
6.5	Tests auf Normalverteilung	202
6.6	Tests auf Ausreißer	212
6.7	Vergleich von Varianzen und Mittelwerten	216
6.7.1	Normalverteilte Messwertreihen	216
6.7.2	Nicht normalverteilte Messwertreihen	222
6.7.3	Test von Kruskal und Wallis	222
6.7.4	Levene-Test	224
6.8	Übersichtsdarstellung von Testergebnissen	225
7	Qualitätsregelkartentechnik	226
7.1	Was ist eine Qualitätsregelkarte?	226
7.2	Stichprobenentnahme und -frequenz	230
7.3	Gebräuchliche Qualitätsregelkarten	232
7.4	Qualitätsregelkarten für diskrete Merkmalswerte	233
7.4.1	Berechnung der Eingriffsgrenzen	234
7.4.2	Shewhart np-Karte (BV) für Anteilswerte	236
7.4.3	Shewhart np-Karte, Näherung auf Basis der Normalverteilung	243
7.4.4	Shewhart p-Karte (BV) für die Überwachung des Anteils fehlerhafter Einheiten	247

7.4.5	Shewhart p-Karte (NV) für Anteilswerte	249
7.4.6	Shewhart c-Karte für Ereignisse je Einheit (PV)	251
7.4.7	Shewhart c-Karte für Ereignisse je Einheit (NV)	257
7.4.8	Shewhart u-Karte für die Überwachung der mittleren Anzahl Fehler je Einheit	260
7.4.9	Shewhart u-Karte für Ereignisse je Einheit (NV)	263
7.5	Fehlersammelkarten	265
7.5.1	Aufbau einer Fehlersammelkarte	265
7.5.2	Erstellung einer Fehlersammelkarte	267
7.6	Qualitätsregelkarten für kontinuierliche Merkmale	271
7.6.1	Aufbau der Regelkarten	271
7.6.2	Vorgehensweise anhand einer \bar{x} /s-Karte	273
7.6.3	Stabilitätskriterien für Normalverteilung	280
7.6.4	Shewhart-Karten	289
7.6.5	Bewertung der verschiedenen Lage- und Streuungskarten	295
7.7	Annahmequalitätsregelkarten	296
7.7.1	Entstehung einer Annahmekarte	296
7.7.2	Fallbeispiele zur Annahmekarte	300
7.7.3	Eingriffsgrenzen der Annahmekarten	302
7.8	Shewhart-Karte mit gleitenden Kennwerten	304
7.9	Pearson- oder Johnson-Qualitätsregelkarten	306
7.10	Shewhart-Karten mit erweiterten Grenzen	308
7.10.1	Prozess mit zufälligen Schwankungen	308
7.10.2	Prozesse mit systematischem Trend	315
7.11	Qualitätsregelkarten und zeitabhängige Verteilungsmodelle	321
7.12	Stabilitätsstufen	323
7.13	Empfindlichkeit von Qualitätsregelkarten	327
7.14	Weitere Qualitätsregelkarten	333
7.14.1	Pre-Control-Regelkarten	333
7.14.2	CUSUM-Regelkarten	334
7.14.3	EWMA-Regelkarten	336
8	Prozessbewertung anhand diskreter Merkmale	337
8.1	Einleitung	337
8.2	DPU und DPO als Kennzahl für diskrete Merkmale	338
8.3	Fähigkeitskennzahlen für diskrete Merkmale	339
9	Prozessbewertung kontinuierlicher Merkmale	342
9.1	Allgemeines	342
9.2	Zeitabhängige Verteilungsmodelle	343
9.2.1	Zeitabhängiges Verteilungsmodell A1	345
9.2.2	Zeitabhängiges Verteilungsmodell A2	346

9.2.3	Zeitabhängiges Verteilungsmodell B	347
9.2.4	Zeitabhängiges Verteilungsmodell C1	348
9.2.5	Zeitabhängiges Verteilungsmodell C2	349
9.2.6	Zeitabhängiges Verteilungsmodell C3	350
9.2.7	Zeitabhängiges Verteilungsmodell C4	351
9.2.8	Zeitabhängiges Verteilungsmodell D	352
9.2.9	Qualitätsfähigkeit eines Prozesses.....	353
9.3	Typische Kenngrößen	354
9.3.1	Prozessleistung (Prozesspotenzial)	354
9.3.2	Minimaler Fähigkeitsindex C_{pk} (P_{pk}).....	356
9.3.3	Qualifikationsphasen und Indizes.....	358
9.3.4	Beherrscht und stabil.....	360
9.4	Allgemeine geometrische Methode $M_{l,d}$	365
9.4.1	Fähigkeitskenngrößen nach ISO 22514-2: 2013-09.....	365
9.4.2	Bezeichnungen und Bestimmungsgleichungen für den Lageschätzer l nach ISO 22514-2	368
9.4.3	Bezeichnungen und Bestimmungsgleichungen für den Streuungsschätzer d nach ISO 22514-2	369
9.4.4	Zuordnung von Schätzmethoden zu den Verteilungszeitmodellen nach ISO 22514-02: 2013-09	370
9.5	Fähigkeitsermittlung bei nicht definierten Verteilungsmodellen	371
9.6	Falsche Berechnungsmethoden	373
9.7	Kompensation der zusätzlichen \bar{X} -Streuung	374
9.8	Sonderfall – „Potenzial“ kleiner als Fähigkeit	376
9.9	Berechnungsmethode nach CNOMO	378
9.10	Kenngrößen für zweidimensionale Normalverteilungen.....	381
9.10.1	Best Fit Move.....	384
9.11	Grenzwerte für Qualitätsfähigkeitskenngrößen.....	386
10	Prozess- und Produktbeurteilung.....	390
10.1	Zeitliche Abfolge der Fähigkeitsbeurteilung	390
10.2	Auswahl der zeitabhängigen Verteilungsmodelle	394
10.2.1	Ausgangssituation und Zielsetzung.....	395
10.2.2	Vorbemerkungen	396
10.2.3	Beschreibung einer Auswertestrategie im Einzelnen	398
10.2.4	Automatisierte Auswahl von zeitabhängigen Verteilungsmodellen	404
10.3	Abnahmebedingungen für Fertigungseinrichtungen	418
10.4	Produkte bewerten	428
10.4.1	Control-Plan.....	428
10.4.2	Bewertung basierend auf Merkmalsergebnissen	428
10.4.3	Bewertung basierend auf Toleranzausnutzung	433

10.5 Automatisierte Auswertung	435
10.5.1 Anforderungen	435
10.5.2 Datenhaltung	436
10.5.3 Regelkreise	438
10.5.4 Auswertung und Berichtssystem	439
10.5.5 Nutzen	442
10.6 Datenverdichtung und Langzeitauswertung	443
10.7 Prozesssicht	451
11 Korrelations- und Regressionsanalyse	454
11.1 Grafische Analyse	454
11.1.1 Grafische Analysen	455
11.2 Korrelationsanalyse	458
11.2.1 Der Korrelationskoeffizient nach Karl Pearson	458
11.2.2 Rangkorrelation	463
11.3 Regressionsanalyse	465
11.3.1 Einfache lineare Regression	465
11.3.2 Mehrfache und quasilineare Regression	475
12 Zuverlässigkeit	480
12.1 Bedeutung der Zuverlässigkeitsanalyse	480
12.2 Der Begriff Zuverlässigkeit	480
12.3 Die Zuverlässigkeitsprüfung	480
12.3.1 Der prinzipielle Ablauf einer Zuverlässigkeitsprüfung	481
12.3.2 Das Weibull-Verteilungsmodell	482
12.4 Fallbeispiele zur Zuverlässigkeitsprüfung	487
12.4.1 End-of-Life Tests	487
12.5 Prüfplanung für einen Success-Run-Test	493
13 Firmenrichtlinien	497
13.1 Ford Testbeispiele	497
13.2 Daimler Leitfaden LF 1236	527
13.3 General Motors PowerTrain MRO 3.2	619
13.4 Robert Bosch GmbH – Heft 9	659
13.5 Volkswagen AG Konzernnorm 10130	701
14 Anhang	737
14.1 Modelle der Varianzanalyse	737
14.1.1 Prozessbeurteilung	737
14.2 Formelsammlung für Verteilungen	741
14.3 Tabellen	742

15 Verzeichnisse	753
15.1 Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen.....	753
15.2 Literaturverzeichnis	755
16 Index.....	761